

ASSEMBLY DRAWING


1.




2.




3.




4.




5.






6.



7.



Ax1 	Bx1 	Cx2 
Dx1 	Ex1 	Fx5 
Gx1 	Hx1 	Ix1 
Jx3  M8x40mm	Kx6  M6x35mm	Lx4  M6x25mm
Mx2  M6x16mm	Nx6 	Ox1  6mm	Px1  5mm