
PARTS

A x16
+2(spare)



M6x16mm

B x16
+2(spare)



M6x16mm

C x1




HARDWARE


D x4



E x1



01



02

A x16



M6x16mm

B x16



M6x16mm


C x1




D x4



E x1





Done

